

Absender:

ALFONS HUNKLINGER

83059 KOLBERMOOR

Tel.:

Mail:

KOLBERMOOR, 9.11.11

Ort, Datum

Testerfahrungen mit 

Wie lange testen Sie schon:

2 Wochen

Wie lange besteht Ihr Rohrleitungsnetz:

36 Jahre

Aus welchem Material:

Verzinkt Kupfer Kunststoff Edelstahl

Welches Hauptproblem bestand:

Kalk Wo: HAUPTSÄCHLICH IN DEN KALTWASSER-LEITUNGEN
 Rost Wo: (UMFANG UND LOKALISIERUNG DER VON KORROSION BETROFFENEN BEREICHE IST NICHT BEKANNT)
 Keime/Legionellen

Bitte schildern Sie kurz Ihre Erfahrungen und Veränderungen seit dem Einsatz von Aquapel:

SIEHE ANLAGE

Können Sie uns mit einem guten Gewissen weiter empfehlen

Ja

Nein

Alfons Hunklinger
Unterschrift

*Testerfahrten und Veränderungen seit Beginn des Einsatzes von Aquapel am
24.10.2011:(Anlage zur Kundenbefragung)*

Aufgrund der bisherigen relativ kurzen Testzeit ist das erzielte Ergebnis für mich und die übrigen Hausbewohner erstaunlich und durchaus zufriedenstellend.

Das Leitungswasser ist gefühlsmäßig deutlich weicher geworden als vor dem Einbau des Aquapel-Frequenzrings, obgleich wir seit 1994 bis zum 24.10.2011 das Maitron-II E Magnetsystem ununterbrochen in Betrieb hatten und dieses System die ansonsten sicher schlimmen Auswirkungen unseres sehr harten Wassers (21) mit Sicherheit zumindest abgemildert hatte.

Besonders spürbar wird nunmehr der Unterschied bei der Verwendung als Trink- und als Duschwasser (insbesondere beim Haarewaschen, lt. Mitbewohner im Haus). Auch ist die Reinigung der Armaturen merklich einfacher geworden (Entfernung der Kalkrückstände).

Eine fundierte Aussage hinsichtlich Korrosionsstop mit Bildung einer Magnetit-Schutzschicht ist allerdings derzeit noch nicht möglich.

Alfons Grünberg

Abender:

ALFONS HUNKLINGER

83059 KOLBERMOOR

Checkliste für die Veränderungen mit

Sichtbar weniger:

Braunes / trübliches Wasser Ja Nein Unverändert Problem bestand nicht
Kalkrückstände Ja Nein Unverändert Problem bestand nicht
Verrostung der Kalkrückstände Ja Nein Unverändert Problem bestand nicht

Wasserqualität spürbar:

Fließt weich aus der Leitung Ja Nein
Jeglicher Umgang ist angenehmer Ja Nein

Verbesserte Wasserqualität bemerkt im Geschmack bei:

Leitungswasser Ja Nein
Tee Ja Nein
Kaffee Ja Nein
Mit Wasser gekochten Speisen Ja Nein

Gerüche im Leitungswasser:

Chlorgeruch Ja Nein Weniger Problem bestand nicht
Eisengeruch Ja Nein Weniger Problem bestand nicht

Leichter zu entfernen:

Kalkflecken Ja Nein Problem bestand nicht
Anlagerungen im Wasserkocher Ja Nein Problem bestand nicht
Anlagerungen in Kaffeemaschine Ja Nein Problem bestand nicht

Reinigungsmittelsparung:

Geschirrspüler Ja Nein
Saümittel Ja Nein
Waschmaschine Ja Nein
Wasserkocher Ja Nein
Kaffeemaschine Ja Nein
Toilette Ja Nein
Bad Ja Nein
Fußboden Ja Nein

Reinigungsergebnis (mit verminderter Dosis):

Geschirrspüler Sehr gut Verbessert Unverändert Verschlechtert
Waschmaschine Sehr gut Verbessert Unverändert Verschlechtert

Armaturen/Dusche/Badewanne:

Perlatoren (Siebe im Wasserhahn) Kalkfrei Kalk löst sich Leicht zu reinigen
Duschkopf etc. Kalkfrei Kalk löst sich Leicht zu reinigen
Kallränder Ja Nein Leicht zu reinigen Kalk löst sich

Körperpflegemittel Einsparung:

Dusche und Shampoo Ja Nein
Dusche und Shampoo schäumt mehr Ja Nein
Crema gegen Trockene Haut nach dem Duschen Ja Nein Wird nicht mehr verwendet

Gesundheit:

Hautbild Verändert Verbessert Unverändert
Krankheiten Verändert Verbessert Unverändert Problem bestand nicht
Allergien Verändert Verbessert Unverändert Problem bestand nicht

Schwimmbad / Wirlpools Nicht vorhanden

Chloreinsatz Ja Nein Wurde reduziert
Ozonereinsatz Ja Nein Wurde reduziert
Algenbildung Ja Nein Wurde reduziert

(nicht relevant)


Unterschrift